

등록번호	감사안전팀-2076
등록일자	2025. 11. 13
결재일자	2025. 11. 13
공개구분	공개

담당	팀장	경영본부 장	이사장	
윤○○	김○○	이○○	11/13 예○○	
협 조	주임 임○○			

안전보건관리중점기관 현장 합동 안전점검 결과보고

2025. 11.



창원레포츠파크

(감사안전팀)

안전보건관리중점기관 현장 합동 안전점검 결과보고

안전보건관리책임자의 안전관리 이행 실태를 점검함으로써 현장의 안전관리 수준을 객관적으로 파악하고, 신속한 개선 및 예방조치를 통해 안전문화 정착과 관리체계의 실효성 도모

I 관련근거

- ☐ 「재난 및 안전관리 기본법」 제25조의 2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치 등)
- ☐ 「중대재해처벌법」 제9조 (사업주와 경영책임자 등의 안전 및 보건확보의무)
- ☐ 시 예산담당관-15295(2025.10.31.) 「안전보건관리 중점기관 대상 현장 안전점검 실시 안내」

II 점검개요

- ☐ 일 시 : 2025. 11. 12.(수) / 10:00 ~ 16:30
- ☐ 대 상 : 창원레포츠파크 본장, 달천공원 오토캠핑장, 만날공원 인공암벽장
- ☐ 점검자 : 11명(자체점검단 7명, 창원시 2명, 외부 안전점검 전문기관 2명)

III 점검내용

- ☐ 본장 : 냉·난방공사에 따른 고소작업 및 미화작업, 밀폐장소 등안전관리 실태 점검
- ☐ 인공암벽장 : 절개지, 매달린 물체(간판 등) 등 구조물 안전상태 점검
- ☐ 오토캠핑장 : 배수로(맨홀) 등 유지관리 상태를 포함한 안전보건관리 실태 확인

IV 점검결과

- ☐ 선수동 샤워실 조명, 스피커 등 매달린 장치 파손 확인
→ 즉각적인 보수작업 및 지속적인 관리 및 점검 체계운영 필요
- ☐ 옥상 난간 간판 고정부위 및 절개지 보강 필요
→ 암벽장 간판 고정 부위 및 절개지 보강 등 안전 강화 조치 필요
- ☐ 캠핑장 야적장 부탄가스 폐기 관리 미흡
→ 사용 후 부탄가스는 구멍을 뚫어 잔류가스를 제거한 뒤, 화기와 접촉 불가능한 별도 장소에 보관·관리 필요
- ☐ 점검에 따른 유해·위험 요소에 대한 위험성 평가 실시 후 개선조치 통보 : 11. 21.

☐ 2차 현장합동 점검 실시(김해지점, 공영자전거) : 11. 14(금) 예정